

SLIM ONDERHOUD

Controle van uw camper op de opbouw, de auto, het onderstel en de motor. Vanaf €555.

U kunt kiezen voor vier verschillende beurten, welke binnen minimaal drie tot maximaal zes uren kunnen worden uitgevoerd.

In het overzicht is uitgegaan van dieselmotoren. Voor benzinemotoren gelden andere prijzen. Prijzen van afwijkende modellen of uitvoeringen in overleg.

SLIM ONDERHOUD	Beurt 1	Beurt 2	Beurt 3	Beurt 4
Kitnaden visueel inspecteren	X	X	X	X
Cilindersloten, luiken en deuren smeren	X	X	X	X
Bodemplaat inspecteren	X	X	X	X
Gasslang en drukregelaar controleren (niet vervangen)*	X	X	X	X
Gassysteem afpersen	X	X	X	X
Met meetapparatuur de boordaccu testen	X	X	X	X
Vochtmeting uitvoeren**	X	X	X	X
Het vloeistof niveau en de antivries controleren	X	X	X	X
AUTO, ONDERSTEL EN MOTOR	Beurt 1	Beurt 2	Beurt 3	Beurt 4
Service indicatie terugstellen	X	X	X	X
Olie en oliefilter vervangen	X	X	X	X
Ruitenspoeiervloeistof controleren en aanvullen	X	X	X	X
Koelsysteem controleren, antivries meten en aanvullen	X	X	X	X
Verlichting controleren	X	X	X	X
Controle inschakeling airco/compressor - Airco service i.c.m. beurt €49,50 voordeliger	X	X	X	X
Motordiagnose met uitleesapparatuur		X		X
Stuurbekrachtiging systeem controleren	X	X	X	X
Koplampen en mistlicht afstelling controleren		X		X
Bandenspanning controleren/corrigeren***	X	X	X	X
Banden controleren (profiel, staat, leeftijd)	X	X	X	X
Startaccu's testen met meetapparatuur (niet vullen)*	X	X	X	X
Remvloeistof testen	X	X	X	X
Onderstel- en motorinspectie	X	X	X	X
Remmen controleren	X	X	X	X
Luchtfilter vervangen			X	X
Brandstoffilter vervangen			X	X
Pollenfilter vervangen			X	X
Dieselreiniger toevoegen voor het reinigen van het systeem			X	X
Wielen demonteren voor remonderhoud			X	X
Remmen demonteren en reinigen			X	X
Wielagers en assen controleren, wielen monteren			X	X
APK tot 3500 kg, roetmeting, remtest, afmeldkosten		Incl. APK II		Incl. APK II
SERVICE- EN ONDERHOUDBEURT PER MERK	Beurt 1	Beurt 2	Beurt 3	Beurt 4
Fiat Ducato R90, 230, 244 t/m 2006	€ 555	€ 635	€ 785	€ 840
Fiat Ducato X250 v.a. 2007 t/m 2011	€ 610	€ 690	€ 910	€ 965
Fiat Ducato X250 & X290 v.a. 2012	€ 640	€ 720	€ 985	€ 1.040
Citroën Jumper & Peugeot Boxer v.a. 2014	€ 640	€ 720	€ 985	€ 1.040
Renault Master & Ford Transit t/m 2018	€ 575	€ 655	€ 910	€ 965
Renault Master & Ford Transit v.a. 2019	€ 645	€ 725	€ 910	€ 1.060
Mercedes Benz Sprinter v.a. 2006 t/m W906	€ 645	€ 725	€ 1.005	€ 1.060
Toeslag 6-wielige voertuigen	-	-	€ 120	€ 120
Voor Buscamper modellen hanteren wij een aangepaste prijs. Hierbij komen de vochtmeting en bodemplaatinspectie te vervallen. Alle geldende bedragen minus € 35.				
SEPARATE WERKZAAMHEDEN				
APK II tot 3500 kg, (dieselmotoren) roetmeting, remmentest en afmeldkosten	€ 135			
APK I vanaf 3500 kg	€ 225			
Remvloeistof vervangen	€ 72,50			
Vochtmeting uitvoeren (dit is ook een onderdeel van beurt 1 t/m 4)	€ 115			
Meerprijs zegel vochtcontrole i.v.m. fabrieksgarantie (merk afhankelijk en alleen mogelijk in Herpen en Oud Gastel)	€ 175			
Gassysteem afpersen (dit is ook onderdeel van beurt 1 t/m 4)	€ 42,50			
DISTRIBUTIERIEM VERVANGEN COMPLEET				
Incl. spanrollen, V-snaar of multiriem				
Advies Fiat Ducato: tot 2007 bij 120.000 km of 4 jaar, vanaf 2007 bij 180.000 km of 5 jaar				
Compleet distributieriem vervangen alkoof, bus of semi-integraal model	€ 795			
Compleet distributieriem vervangen integraal model	€ 950			
Overige modellen met distributieriem	Op aanvraag			
Vervangen van de distributieriem i.c.m. een beurt 3 of 4: € 50 voordeel				
AIRCO SERVICE COMPLEET (MOTOR AIRCONDITIONING, ADVIES ELKE 2 JAAR)				
Diagnose stellen, systeem ledigen, vacumeren, koudemiddel recyclen, testen en lekvloeistof toevoegen (excl. bijvullen koudemiddel). Voordeliger i.c.m. beurt: €49,50 voordeel	€ 119,50			
Interieurfilter vervangen	€ 65			
Koudemiddel per gram	€ 0,15			
Lekvloeistof toevoegen (gratis bij service compleet)	€ 25			

*) Overleg bij het maken van een afspraak uw wensen voor eventueel vervangen of vullen.

**) Hiervoor dient u alle kasten en bergruimten leeg te maken.

***) Zorg dat de opbergplaats van het reservewiel toegankelijk is.